

Obvodní báňský úřad pro území  
Hlavního města Prahy a kraje  
Středočeského  
Kozí 4,  
110 01 Praha 1  
podatelna.obupraha@cbusbs.cz

**Věc:** Oznámení události v odběru podzemní vody ve studni na pozemcích 73/18, 73/19, 73/20, 73/43 a žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím k vrtu na pozemku č. 73/44 kat.úz. Hradištko pod Medníkem

### Oznamovatel a žadatel

Jméno, popřípadě jména, příjmení

*Adresa místa trvalého pobytu:*

*Datum narození*

*Telefon*

*Mail*

**Jsem spoluvlastníkem pozemku č. 73/18, chaty ev.č. 482 na něm postavené a společně kopané studny umístěné na rozmezí pozemků č. 73/18, 73/19, 73/20, 73/43 v k.ú. Hradištko pod Medníkem, okr. Praha – západ, s vnitř. průměrem spodní nepažené části 1,5 m a hloubkou 10 m, vybudované v roce 1959 pro zásobování rekreačních objektů ev.č. 402, 624, 673, a 482 v obci Hradištko. Povolení k nakládání s podzemní vodou dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona z této studně bylo vydáno OŽP MÚ Jílové u Prahy dne 3.5.2011 pod č.j. 4267/2007/OŽP.**

### **1/ Oznámení události v odběru podzemní vody ve studni na pozemcích 73/18, 73/19, 73/20, 73/43 kat.úz. Hradištko pod Medníkem**

Dne 9.5.2020 jsem v brzkých ranních hodinách zjistil, že nám přestala téci voda, přiváděná čerpadlem z výše uvedené studny. Následně jsem zjistil, že moje čerpadlo je z podstatné části nad hladinou vody a měřením, že voda za předchozí dva týdny poklesla o cca 50 cm. Vzhledem k tomu, že v noci z 8. na 9.5.2020 nikdo vodu ze studně neodebíral, rychlý úbytek vody musel být způsoben vnějšími vlivy.

Před několika dny ve dnech 4-5.5.2020 byl na pozemku č. 73/44 v místě vzdáleném cca 50 m od výše uvedené studně proveden vrt o průměru cca 200 mm. Dle vlastníků pozemku a jejich hydrologa byl vrt proveden až do hloubky 60 m.

Vlastníky pozemku č. 73/44 jsou ...