



Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského

KOZÍ 4, P.O. BOX 31, 110 01 PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO



Váš dopis značky

Naše značka
SBS 14360/2018/OBÚ-02/1

Vyřizuje / linka
Ing. Antonín Dymák / 382
obvodní báňský inspektor

V Praze dne
14.5.2018

Věc: Žádost o poskytnutí informace o provozování vnitřní výsypky na lomu Kozárovice - společnost HERLIN spol. s r.o.

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 9.5.2018 obdržel a pod č.j. SBS 14360/2018/OBÚ-02 zaevidoval dotaz, cit. „*zda firma Herlin v obci Kozárovice, okres Příbram je oprávněna a může provádět vnitřní výsypku lomu kde v roce 2017 těžila*“.

V souvislost s Vaším dotazem Vám sdělujeme, že zdejší OBÚ se Vaším shora uvedeným dotazem zabýval. Po prověření obsahu dokumentace k činnosti prováděné hornickým způsobem na lomu Kozárovice – Švorc, organizací **HERLIN spol. s r.o.**, se sídlem Blatná č. p. 152/2, 388 01 Blatná, IČ: 442 64 721 (dále jen „organizace“), Vám sdělujeme, že organizaci je vnitřní výsypka provozována v rámci povolené činnosti prováděné hornickým způsobem.

Ing. Dalibor Tichý
předseda úřadu