



Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského

KOZÍ 4, P.O. BOX 31, 110 01 PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka

V Praze dne

SBS 24718/2018/OBÚ-02/1

Ing. Radomír Knapěk/383
obvodní báňský inspektor

10.8.2018

Věc: Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) obdržel dne 7.8.2018 a pod čj. SBS 24718/2018/OBÚ-02 zaevidoval Vaši žádost ze dne 27.7.2018 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se kamenolomu Bernartice.

K Vaší žádosti o poskytnutí informací OBÚ Vám sděluje následující:

OBÚ Vám již odpovídal na předcházející podněty, a to v dopisech dne 19.12.2016, dne 16.2.2017, dne 17.5.2017 a následně dne 30.11.2017. OBÚ uložil organizaci po Vašem prvním podnětu, který OBÚ obdržel dne 21.4.2016 a zaevidoval pod č.j. SBS 13426/2015/OBÚ-02, aby na své náklady zajistila měření seismicity na Vašem domě, zda poškození Vašeho domu je způsobeno trhacími pracemi velkého rozsahu v kamenolomu Bernartice. Při měření seismicity na Vašem domě byly naměřeny hodnoty, které jsou mnohonásobně menší než připouští norma ČSN 73 0040, zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva. Výsledky tohoto měření Vám byly zaslány v dopise OBÚ dne 19.12.2016 č.j. SBS 37271/2016/OBÚ-02/1. Organizace si opět na své náklady objednala u organizace Geodyn spol. s r.o., se sídlem Bajkonurská 736/4, 149 00 Praha 4, IČ: 480 35 564, další měření seismicity na Vašem domě, zda-li nedošlo k nějakým negativním změnám při provádění trhacích prací velkého rozsahu na Vašem domě. Toto měření seismicity proběhlo dne 6.4.2017 a výsledky měření byly zaslány organizaci SHB s.r.o., se sídlem Bernartice č.p. 97, 257 65 Čechtice, IČ: 463 51 639 (dále jen „organizace“). Při měření seismicity na Vašem domě byly opět naměřeny hodnoty, které jsou mnohonásobně menší než připouští norma ČSN 73 0040, zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva. Pokud jste přesvědčen, že poškození Vašeho domu je způsobeno vlivem trhacích prací velkého rozsahu, abyste se obrátil na příslušný civilní soud, neboť možné občansko-právní spory mezi soukromými osobami, tj. mezi Vámi a organizací, může řešit výlučně příslušný civilní soud v občansko-právním řízení. Rovněž o této skutečnosti jste byl informován v předcházejících dopisech OBÚ, a to ze dne 17.5.2017 č.j. SBS 08951/2017/OBÚ-02/1 a ze dne 30.11.2017 č.j. SBS 36615/2017/OBÚ-02/1.

Ve svém podání uvádíte, že ze strany provozovatele lomu vůči Vám jsou vedeny různé vyhrůžky a urážky. Řešení cit. problematiky nespadá do působnosti OBÚ, ale do působnosti Policie ČR, jakožto orgánu činného v trestním řízení, eventuálně do působnosti místně příslušného

civilně právního soudu. Rovněž o této skutečnosti jste byl již informován OBÚ v dopisech ze dne 16.2.2017 č.j. SBS 03823/2017/OBÚ-02/1, dne 17.5.2017 č.j. SBS 08951/2017/OBÚ-02/1 a dále ze dne 30.11.2017 č.j. SBS 36615/2017/OBÚ-02/1.

Pokud se týká hluku a prachu z nákladní dopravy, jak Vám bylo písemně již sděleno v předcházejících dopisech OBÚ, a to ze dne 17.5.2017 č.j. SBS 08951/2017/OBÚ-02/1 a ze dne 19.12.2016 č.j. SBS 37271/2016/OBÚ-02/1, tak měření prachu a hluku je v kompetenci Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územního pracoviště v Benešově, na kterou se můžete se svým podnětem obrátit.

Ve svém podnětu dále uvádíte, že ve Vámi vyjmenovaných dnech, byly na organizaci prováděny trhací práce velkého rozsahu, při kterých byla způsobena silná vibrace Vašeho domu. OBÚ prověřil clonové odstřely při provádění trhacích prací velkého rozsahu, které byly provedeny v kamenolomu Bernartice ve dnech 30.10.2017, 23.11.2017, 13.12.2017 a 16.4.2018. Kontrolou OBÚ bylo zjištěno, že dne 30.10.2017 byla při provádění trhacích prací velkého rozsahu celková nálož 5 950 kg trhaviny a maximální nálož na časový stupeň byla 216 kg trhaviny. Dne 23.11.2017 při provádění trhacích prací velkého rozsahu byla celková nálož 5 575 kg trhaviny a maximální nálož na časový stupeň byla 219 kg trhaviny. Při clonovém odstřelu dne 13.12.2017 byla při provádění trhacích prací velkého rozsahu celková nálož 4 475 kg trhaviny a maximální nálož na časový stupeň byla 107 kg trhaviny. Při clonovém odstřelu dne 16.4.2018 byla při provádění trhacích prací velkého rozsahu celková nálož 6 350 kg trhaviny a maximální nálož na časový stupeň byla 112 kg trhaviny. Současně byla provedena kontrola trhacích prací velkého rozsahu ve dnech 20.5.2016 a 6.4.2017, tj. ve dnech, kdy probíhalo měření seismicity na Vašem domě. Dne 20.5.2016 byla při provádění trhacích prací velkého rozsahu celková nálož 5 200 kg trhaviny a maximální nálož na časový stupeň byla 200 kg trhaviny. Dne 6.4.2017 byla při provádění trhacích prací velkého rozsahu celková nálož 5 405,5 kg trhaviny a maximální nálož na časový stupeň byla 216,5 kg trhaviny. Bylo provedeno porovnání trhacích prací velkého rozsahu ze dne 13.12.2017 a 16.4.2018 s trhacími pracemi velkého rozsahu při měření seismicity, tj. ve dnech 20.5.2016 a 6.4.2017. Porovnáním bylo zjištěno, že maximální nálož na časový stupeň byla ve dnech 13.12.2017 a 16.4.2018 o polovinu menší než při měření seismicity na Vašem domě. Zmenšením maximální nálože na časový stupeň dochází ke snížení nepříznivých seismických účinků na budovy. V Generálním povolení clonových a plošných odstřelů je při provádění trhacích prací velkého rozsahu uvedena maximální celková nálož ve výši 7000 kg trhavin a maximální dílčí nálož na časový stupeň ve výši 1000 kg/časový stupeň. Organizace při provádění trhacích prací velkého rozsahu ve výše uvedené dny nepřekročila povolenou maximální celkovou nálož trhaviny a rovněž nepřekročila maximální dílčí nálož na časový stupeň.

K Vašemu účastenství ve správním řízení týkající se „Pokračování těžby v lomu Bernartice“ OBÚ sděluje, že výše uvedené správní řízení bylo zastaveno a v současné době žádné správní řízení neprobíhá. O této skutečnosti jste byl informován v předcházejících dopisech OBÚ, a to ze dne 17.5.2017 č.j. SBS 08951/2017/OBÚ-02/1 a ze dne 30.11.2017 č.j. SBS 36615/2017/OBÚ-02/1.



Ing. Dalibor Tichý
předseda úřadu