

Hydrogeologický dohled vrtu zřejmě zajišťoval:

- Ing. Petr Kumpera HYDRO-ECO, Jesenice – Osnice

Vlastníci pozemku chtějí vrt či následný další vrt využít pro nakládání s pozemní vodou pro svoje osobní potřeby.

**2/ žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím k vrtu na pozemku č. 73/44 kat.ú. Hradištko pod Medníkem**

Vzhledem k tomu, že je pravděpodobné, že rychlý pokles podzemní vody ve studni na pozemcích 73/18, 73/19, 73/20, 73/43 byl způsoben realizací vrtu na pozemku č. 73/44 kat.ú. Hradištko pod Medníkem žádám podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o informace jako jsou:

- povolení či vyjádření k provedení průzkumného vrtu
- povolení stavby vrtané studny
- zda a jaká byla zpracována dokumentace ke stavebnímu povolení či báňský projekt k povolení vrtu a jaké podmínky provádění vrt (poslat scan PD)
- jaké podmínky byly vydány vaším úřadem k provádění vrtu
- zda vám byl oznámen zhotovitel vrtu a zda má potřebná oprávnění k provádění vrtu
- jakým způsobem se domoci nápravy např. k vašeho příkazu k odstranění a sanaci vrtu (stavby)

3/ Současně žádám, aby do vysvětlení rychlého úbytku vody v naší studni, nebyla vydávána nějaká rozhodnutí trvalého charakteru.

V Praze dne 15.05.2020