

**O b v o d n í   b á ň s k ý   ú ř a d**  
pro území krajů Jihomoravského a Zlínského  
Cejl 13, 601 42 Brno

☎ 545 567 038  
☎ 545 567 020  
E-mail: [podatelna.brno@cbusbs.cz](mailto:podatelna.brno@cbusbs.cz)  
Datová schránka: 95zadtq

## PROTOKOL O KONTROLE

Spisová značka: SZ SBS 13707/2023/2  
Čj. SBS 14118/2023

**Kontrolní orgán:**

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno  
(dále také „OBÚ v Brně“)

**Kontrolující:**

Ing. Zbyněk Parma – obvodní báňský inspektor, služební průkaz – číslo: 173766155

Ing. Vladimír Šabatka – obvodní báňský inspektor, vedoucí kontrolní skupiny, služební průkaz – číslo: 186794075

**Pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly:**

Pravomoc Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského je stanovena § 41 odst. 1 písmene a) a písmene c) ve spojení s § 39 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 61/1988 Sb.“) a procesně se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

**Označení přizvané osoby na základě pověření kontrolního orgánu, včetně důvodu jejího přizvání:**

Ke kontrole nebyly přizvány žádné osoby.

**Kontrolovaná osoba (identifikační údaje právnické osoby):**

Kalcit s.r.o., se sídlem Třískalova 902/10a, Lesná, 638 00 Brno, IČ: 26245311  
(dále také „kontrolovaná osoba“)

**Kontrole byli přítomni tito zaměstnanci kontrolované osoby:**

~~Ing. Oldřich – vedoucí pískovny, datum narození: 5. 11. 1967, místo trvalého pobytu:  
Zlínský kraj~~

**Další osoby přítomné kontrole:**

Jiné osoby nebyly kontrole přítomny.

**Předmět kontroly:**

Při neohlášené kontrole bylo zjišťováno, jak kontrolovaná osoba plní povinnosti stanovené těmito právními předpisy nebo na základě těchto předpisů:

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

**Zahájení kontroly:****22. 3. 2023**

Kontrola byla zahájena 22. 3. 2023 předložením služebních průkazů inspektorů Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského zástupci kontrolované osoby.

**Poslední kontrolní úkon před protokolem:**

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení protokolu o kontrole byla fyzická kontrola na lokalitě.

**Den provedení posledního kontrolního úkonu:****22. 3. 2021**

**Čas provedení kontroly:** 22. 3. 2023 od 09<sup>00</sup> hod do 11<sup>30</sup> hod na lokalitě a 24. 3. 2023 na OBÚ v Brně.

**Kontrolní zjištění:**

Kontrola výše uvedenými kontrolujícími kontrolního orgánu Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského byla provedena na pracovištích pískovny v dobývacím prostoru Dolní Lhota II, ev. č. 6 0273.

**A) KONTROLA OPATŘENÍ STANOVENÝCH PŘI MINULÉ PROHLÍDCE:**

Při kontrole dokumentace dne 19. 1. 2023 byla zjištěná závada

- 1) Nebylo předloženo platné povolení k provozu „nového“ zařízení na úpravu odpadů (úpravárenské linky) v k.ú. Dolní Lhota.

Byl vydán závazný příkaz, kterým se:

**I.**

- zastavuje provoz „nového“ zařízení na úpravu odpadů (úpravárenské linky) při využití nad rámec hornické činnosti povolené rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Brně č.j. 283/02, ze dne 28.3.2002 v k.ú. Dolní Lhota do doby odstranění závady, s výjimkou prací směřujících k odstranění závady a s výjimkou provozu zařízení dle rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 163392/2022

a

**II.**

- ukládá:
  - A) neprodleně odstranit závadu „*Nebylo předloženo platné povolení k provozu „nového“ zařízení na úpravu odpadů (úpravárenské linky) v k.ú. Dolní Lhota*“;
  - B) do odstranění závady uvedené pod bodem II. stanovit opatření, která budou v plném rozsahu zajišťovat bezpečnost práce a provozu.
- O odstranění závady uvedené pod bodem II. A) tohoto závazného příkazu písemně informovat Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského nejpozději do 31. 3. 2023

**B) KONTROLA DOKUMENTACE:**

Ke kontrole byla vyžádána dokumentace „Přehled dodacích/nákladních listů“, „Navážka písků Blansko 3“ za období od 1. 2. 2023 do 22. 3. 2023, a to po dnech, aby bylo možné ověřit průjezd nákladních vozidel přes komunikace v Blansku – místní část Dolní Lhota ve vztahu s činností v DP Dolní Lhota II.

Dále bylo předloženo rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje čj. JMK 163392/2022 ze dne 15. 11. 2022, kterým byl povolen provoz zařízení podle § 22 odst. 1 zákona o odpadech a provozní řád zařízení: „Zařízení na využívání odpadů postupem R5e „Rekultivace lomu Dolní Lhota““.

### **C) FYZICKÁ KONTROLA PRACOVIŠŤ, DŮLNÍCH DĚL A ZAŘÍZENÍ:**

Za účasti přítomného zástupce kontrolované osoby byla provedena fyzická kontrola lokality, konkrétně „nového“ zařízení na úpravu odpadů.

„Nové“ zařízení pro úpravu odpadů bylo v době kontroly odstaveno mimo provoz.

#### **Kontrolní zjištění – závěr:**

Při kontrole dokumentace nebyla zjištěna závada.

Při fyzické kontrole nebyly zjištěny závady a nedostatky.

Lze konstatovat, že závazný příkaz je kontrolovanou osobou dodržován.

### **D) SANKCE:**

Nebyly uloženy.

## **Poučení:**

Námítky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v tomto protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podle ustanovení § 13 odst. 1 kontrolního řádu podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není-li stanovena v protokolu o kontrole lhůta delší.

Dle ustanovení § 13 odst. 2 kontrolního řádu se námítky podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Dle ustanovení § 14 odst. 2 kontrolního řádu námítky, z nichž není zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, nebo námítky, u nichž chybí odůvodnění, nadřízená osoba kontrolujícího zamítne jako nedůvodné. Nadřízená osoba kontrolujícího zamítne také námítky podané opožděně nebo neoprávněnou osobou.


**Datum vyhotovení:**

24. 3. 2023

**Podpisy kontrolujících:**

Ing. Zbyněk Parma:

Ing. Vladimír Šabatka:



**Doručení stejnopisu protokolu o kontrole:**

Protokol bude kontrolované osobě doručen do datové schránky.

